


## GELCOATAGE




### Pulvérisation Gelcoat dans une cabine à ventilation horizontale efficace

Référence : Gelcoat non paraffiné  
(Résine spécifique avec composés époxydique)

Fournisseur :  
**Produit PARNOUS**  
Place de Bretagne  
44000 Nantes

## RISQUES ASSOCIES


Santé  
inhalation



Cutané ou  
oculaire



Incendie



**EUHZ 8** - Contient des composés époxydiques.

Peut provoquer une réaction allergique.

**H226** - Liquide et vapeurs inflammables

**H315** - Provoque une irritation cutanée

**H319** - Provoque une sévère irritation des yeux

**H332** - Nocif par inhalation

**H335** - Peut irriter les voies respiratoires

**H361d** - Susceptible de nuire au fœtus

**H372** - Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (appareil auditif)

Légende : = Post expertisé :

- Présence d'une cabine à ventilation horizontale efficace, en fonctionnement et vérifiée ;
- Port d'équipements de protection individuelle (EPI) adaptés




## PROCEDURE D'URGENCE - PREMIERS SECOURS

En cas de départ de feu, contacter l'accueil ou appeler le 18 -  
En cas de départ de feu, utilisez les extincteurs présents au poste

## MOYENS DE PREVENTION ET DE PROTECTION DES RISQUES - MESURE D'HYGIENE - MESURE DE STOCKAGE, D'ELIMINATION.

### Consignes à respecter :

1. **Tenir éloigné de toute source d'ignition,**
2. **Porter les équipements de protection individuelle mis à disposition :**
  - l'appareil de protection respiratoire (APR) munie de son filtre A2XP2,  
(Mettre un filtre neuf avant de commencer et stocker l'APR avec son filtre en fin de poste dans la boîte étanche prévue à cet effet)
  - la tenue de travail,
  - les gants multicouches,
  - les lunettes de protection ou l'écran facial en cas de port de lunettes correctrices.  
(Ne pas porter de lentilles de contact)
3. **Se positionner correctement dans la cabine à ventilation horizontale**



4. **Fermer tous les récipients, compris les poubelles**
5. **Nettoyer les outils sous aspiration**
6. **Se laver les mains avant de quitter son poste de travail avec du savon et de l'eau tiède**
7. **Ne pas boire, manger, fumer, se maquiller ou manger de gomme avec des mains contaminées et/ou sur le lieux de travail**
8. **Ne pas porter de vêtements imprégnés, les nettoyer et les changer régulièrement...**
9. **Maintenir le poste de travail propre**
10. **Respecter les règles de stockage**

## PROCEDURE D'URGENCE - PREMIERS SECOURS

En cas de départ de feu, contacter l'accueil ou appeler le 18 -  
En cas de départ de feu, utilisez les extincteurs présents au poste