

Récit d'accident

NETTOYAGE DANS UN ABATTOIR DE CANARDS



Conséquences

Amputation d'un bras

Quelles sont les causes ?

L'opération consiste à effectuer le nettoyage de l'échaudoir à pattes, elle est réalisée après l'activité de production. L'opérateur a mis la main dans l'échaudoir pour récupérer une patte car pendant le nettoyage le couvercle reste ouvert. L'opérateur de nettoyage (intérimaire) se trouvait seul. La vis sans fin de l'échaudoir était en fonctionnement. Le bras de la victime a été happé par la vis sans fin. Les mesures préconisées ne concernent que l'activité de nettoyage.

Causes probables

- Réalisation du nettoyage de la machine en fonctionnement,
- Équipe de nettoyage constituée de 4 intérimaires sans responsable de l'entreprise utilisatrice,
- Vis sans fin de diamètre 30 cm en rotation,
- Bras de la victime en contact avec la vis,
- Machine sans capteur de détection ouverture capot,
- Absence de consignes de sécurité et de fiche de poste,
- Travailleur isolé.

Les principes généraux de prévention

1 Éviter les risques

- Concevoir des machines avec des carters amovibles pour le nettoyage en sécurité
- Asservir le fonctionnement de la machine à la fermeture des couvercles

2 Évaluer les risques

- Inventorier les risques liés aux opérations de nettoyage machine et actualiser l'évaluation dans le DU afin de déterminer la liste des postes à risques pour formation renforcée à la sécurité

3 Combattre les risques à la source

- Formaliser l'accueil des opérateurs de nettoyage notamment sur :
 - la formation au poste de travail
 - l'organisation des secours

9 Donner les instructions appropriées

- Réaliser des procédures de nettoyage intégrant les mesures de préventions précédentes, procédures de consignation et former le personnel (*titulaires, prestataires, intérimaires*)

8 Prendre les mesures collectives

- Mettre en place un affichage au poste identifiant le risque
- Mettre en place un tuteur/parrain ou accompagnateur pendant la durée d'intégration des nouveaux

Exemples d'application à l'activité "Nettoyage dans les IAA"

4 Adapter le travail à l'homme

- Concevoir un outil permettant de maintenir l'homme loin du risque en cas d'obturation de la machine

5 Tenir compte de l'évolution de la technique

- Faire contrôler la machine par un bureau de contrôle,
- Lister les non-conformités et y remédier

7 Planifier la prévention

- Nommer un chef d'équipe pour le nettoyage
- Prendre en compte la sécurité dès l'élaboration du contrat de sous-traitance
- Établir une fiche de liaison pour rédiger le contrat de mise à disposition dans le cas de personnel intérimaire

6 Remplacer par ce qui est moins dangereux

- Mettre en place un mode de fonctionnement dégradé de la machine lors des opérations de nettoyage avec un bouton de commande à action maintenue

Recensement d'accidents graves de Nettoyage dans les IAA

18 AT graves recensés dans les Pays de la Loire (entreprise CTN D) :

- 12 liés au risque machine
- 3 liés au risque chimique et espace confiné
- 2 liés au risques de chute et glissade
- 1 lié à une chute d'objet.

NB : les accidents des prestataires de Nettoyage (CTN I) ne sont pas comptabilisés car non identifiables par le lieu de la prestation (entreprises agroalimentaires ou autres).